現　況　測　量　図

S＝1：200

石狩市□□南○条○丁目○○番

実測座標求積表

地　番	145	地積測定の公差±1．37㎡／位置誤差±7cm（精度区分甲2）		
測　点	X	Y	X−X	Y（X−X）
EZ1	−94009．303	−77813．225	−9．443	734790．283675
E2D	−94009．289	−77816．201	9．898	−770224．757498
EZ5	−93999．405	−77826．233	20．843	−1622132．174419
EZ2	−93988．446	−77815．272	8．002	−622677．806544
EZ3	−93991．403	−77812．293	−11．400	887060．140200
EZ4	−93999．846	−77803．760	−17．900	1392687．304000
			倍　面　積	−497．010586
			現況面積	248．505293
			公簿地積	248．9068685
			坪	75．17

公簿面積より
−0．40㎡

既設コンクリート標　ＥＺ３

Ⓒ
ＥＺ３～ＥＺ４の境界線付近にコンクリート
ブ ロックの土止が在る。

Ⓑ
ＥＺ４～ＥＺ３の境界線付近に花壇が在る。

既設コンクリート標　ＥＺ４

Ⓐ
ＥＺ２～ＥＺ３の境界線付近に土止が在る。



既設コンクリート標　ＥＺ５

既設ﾀﾞクタイル標　Ｅ２Ｄ

既設ﾀﾞクタイル標　ＥＺ１

既設コンクリート標　ＥＺ４

＊本図は公共基準点を与点とし多角観測を実施して既存境界標で囲まれた面積と距離及び位置誤差（平均二乗誤差）を検測をしています。但し、境界標の有無を確認する目的で調査している為、この測量で敷地内残存物や地下埋設物の確認はしていません。

凡　　例
○○○．○○○・・・公図・公簿
●　・・・　既設境界標
○○○．○○○・・・検測辺長

石狩市花川北７条３丁目４９番地１
株式会社　中島測量設計
ＴＥＬ　０１３３−７４−２５６７

平成２９年５月１８日調査
平成２９年５月１９日作成