


測量一郎様 境界標調査報告書

調査箇所(境界標点番)： 石狩市花川南 丁目 番



境界標1



境界標2



境界標3



境界標4(地面より〇〇cm下)



境界標5



備考

- ☐ 境界標の破損：
- ☒ 越境物と思われる部分： 境界標5のブロック塀